4.720.300

4.720.100

4.719.900

cihimenea calada 10-04-07

282,25
284,08
289,36
290,64
290,67
290,56
290,99
292,10
292,26
291,72
291,89
291,82
291,75
291,20
291,51
289,63
289,88
288,17
287,99
288,26
288,09
288,18
287,96
286,59
285,57
283,85
282,24
282,28
281,40
280,36
293,73
296,14
298,11
299,30
301,43
304,43
306,51
307,91
310,75
312,80
315,67
316,91
319,55
320,68
320,20
319,91
321,11
321,11
324,55
329,93
333,34
338,29
320,85
320,59
319,77
319,60
319,73
319,53
319,12
318,54
317,58
317,15
324,99
316,25
316,56
314,12
314,08
313,16
312,15
308,69
305,39
303,21
302,32
302,02
303,72
306,49
306,13
305,59
306,68
305,21
303,31
302,78
302,35
325,03
323,68
332,74
336,02
338,27
342,27
342,46
342,34
342,25
341,96
342,78
342,97
342,02
343,26
342,90
346,60
346,20
343,00
353,30
340,31
363,60
363,48
363,51
363,51
408,50
136.491g
Inicio del crucero
Las dos venas ya están juntas
Las dos venas se aparecieron, se empiezan a juntar
La capa se cierra (por el muro y al fondo abre otra vez
TRASTORNO (la capa se separa en dos venas)
Techo de la capa mala, se descuelga
Salto a muro de 20 cm y de un ancho de 30 cm
Salto a techo sin rotura
Anchurón de hasta 1,80 mts
Estrechón
CAPA EN DOS VENAS(0,50 DE CUÑA)
TRANSTORNO MAL TECHO
SALTO A TECHO
APARECE LA CAPA EN LA TRABANCA
Inicio Transtorno. Mal Techo
Final Transtorno. Mal Techo
Capa cambio de pendiente. Se queda llana la capa
Pequeño transtorno del muro capa
Desaparece la capa. Cambia de pte y se mete al techo
Aparece la capa
Llanea la capa
FALLA
SALTO
APARECE LA CAPA
POZO DESCENDENTE A 10ª PLANTA
CAPA 1ª
CAPA 1ª
8ª PLANTA
N U E V O
TALLER 1-04-07
TALLER 1-05-07
TALLER 1-06-07
TALLER 1-08-07
TALLER 1-09-07
TALLER 1-10-07
TALLER 1-11-07
TALLER 1-07 derribado
TALLER 1-03-07
TALLER 1-02-07
TALLER 1-01-07

TITULO	PLANO DE LABORES AMPLIACION A 1ª
PLANO Nº	01
EMPRESA	ALTO BIERZO, S.A.
SITUACIÓN	TORRE DEL BIERZO (LEÓN)
ESCALA	1:2000
PLANO	PLANO EN PLANTA
FECHA	22-11-07